

























### Připojovací a napájecí svorky - AS 35


	Obj. číslo	Název	Typ (konektor)	Počet vstupů	Vhodné pro	Průřez (mm²)	Bal./ks
 	390	Napájecí svorka - AS 35-K	Vidlička	1	Cu	35	50
 	324	Napájecí svorka - AS 35-S	jazyček (kolík)	1	Cu	35	50
 	392	Napájecí svorka - AS 35-M/N	Vidlička	1	Cu	35	50
 	393	Napájecí svorka - AS 35-FS/N	jazyček (kolík)	1	Cu	35	50
 	391	Napájecí svorka - AS 35-4/S	Jazyček (kolík)	1	Cu	35	20
 	304	Napájecí svorka - ES 35-S/G		1	Cu	35	10

### Připojovací a napájecí svorky - AS 50

	Obj. číslo	Název	Typ (konektor)	Počet vstupů	Vhodné pro	Průřez (mm²)	Bal./ks
 	388	Napájecí svorka - AS 50-SN	jazyček (kolík)	1	Cu	50	25
   	389	Napájecí svorka - AS 50-SL	jazyček (kolík) prodloužený	1	Cu	50	25
   	481	Napájecí svorka - AS 50-GN	Vidlička	1	Cu	50	25
 	495	Napájecí svorka - AS 50-UNI (univerzální třístranná svorka)		1	Cu	50	10


#### Příklad použití univerzální svorky (495)

495




+


498



=




495



+

496



=

